

Catálogo de Peças de Adaptadores

Laader 5.000 - 8.500 - 10.000

Código da publicação: CLA58510POE02

Emissão: Outubro de 2010








1 - Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000.....	4
2 - Kit Adaptador Case Farmall 95 – Laader 5.000	6
3 - Kit Adaptador JD 7500-7505-7515-6600-6605-6615 Laader 10.000	8
4 - Kit Adaptador JD 6300-6405-6415 Laader 8.500.....	10
5 - Kit Adaptador JD 5603 / 5605 / 5700 / 5705 – Laader 5.000	12
6 - Kit Adaptador MF 296-297-298-299-630-640-650 - Laader 10.000	14
7 - Kit Adaptador MF 5320 – Laader 10.000	16
8 - Kit Adaptador MF 292 Anterior a 2004 - Laader 8.500	18
9 - Kit Adaptador MF 5300-5310 - Laader 8.500	20
10 - Kit Adaptador MF 292 Posterior a 2004 (tanque perforado) Laader 8.500.....	22
11 - Kit Adaptador MF 5275-5285-5290 (Cj. corta) Laader 5.000	24
12 - Kit Adaptador MF 265-275-283-290-291 Tanque de Chapa Anterior a 2000 - Laader 5.000	26
13 - Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 Posterior a 2000 Laader 5.000	28
14 - Kit Adaptador MF 4265 / 4275 / 4283 / 4290 / 4291 – Laader 5.000	30
15 - Kit Adaptador MF4297 / 4299 – Laader 10.000.....	32
16 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000	34
17 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) -  ler 8.500.....	36
18 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500.....	38
19 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000	40
20 - Kit Adaptador NH 8030 (Motor MWM) - Laader 10.000	42
21 - Kit Adaptador NH TM 120 / 135 – Laader 10.000.....	44
22 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM Posterior a 2007) Laader 8.500	46
23 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500.....	48
24 - Kit Adaptador NH TS 6020 – Laader 8.500	50
25 - Kit Adaptador NH TL 75 E / 85 E / 95 E (Motor MWM) Laader 5.000.....	52
26 - Kit Adaptador NH TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 (Motor Iveco) Laader 5.000	54
27 - Kit Adaptador Valmet 118.4 / 128.4 / 138.4 / 148.4 Laader 10.000	56
28 - Kit Adaptador Valtra BM 110 / BM 125 Laader 8.500.....	58
29 - Kit Adaptador Valtra BL 88 – Laader 5.000.....	60
30 - Kit Adaptador Valtra A-750 – Laader 5.000	62
31 - Kit Adaptador Valtra 1380 – Laader 10.000.....	64
32 - Kit Adaptador Valtra 1580 – Laader 10.000.....	66
33 - Kit Adaptador Valtra 785 – Laader 5.000.....	68
34 - Kit Adaptador BM 100 – Laader 5.000.....	70


1 - Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000



1 - Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27021000	Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000	1	
3	27021001	Suporte	2	
4	27021002	Calço	4	
5	27021003	Mangueira	1	
6	27021004	Mangueira	1	
7	27021100	Adaptador esquerdo Agrale BX 6150	1	
8	27021200	Adaptador direito Agrale BX 6150	1	
9	27021700	Suporte	2	
10	27021800	Proteção	1	
11	27021900	Suporte da escada	1	
12	60118880	Parafuso cabeça sextavado	2	
13	60178096	Parafuso cabeça sextavado	8	
14	60178468	Parafuso cabeça sextavado	2	
15	61111018	Porca sextavada	2	
16	61111903	Porca sextavada	8	
17	61132212	Porca sextavada	6	
18	62010224	Arruela lisa	6	
19	62050518	Arruela de pressão	2	
20	62050522	Arruela de pressão	4	
21	62050523	Arruela de pressão	4	
22	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
23	74094025	Adesivo - Adaptador Agrale BX 6150	2	

1 - Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

2 - Kit Adaptador Case Farmall 95 – Laader 5.000




x

2 - Kit Adaptador Case Farmall 95 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
"X"	27220800	Kit Adaptador Case Farmall 95	1	
3	27220801	Tubo de descarga	1	
4	27220900	Adaptador esquerdo Case Farmall 95,	1	
5	27221000	Adaptador direito Case Farmall 95	1	
6	27221500	Suporte esquerdo	1	
7	27221600	Suporte direito	1	
8	27221800	Suporte	1	
9	60178291	Parafuso cabeça sextavada	8	
10	60178468	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	60188122	Parafuso cabeça sextavada	10	
13	61111812	Porca sextavada	4	
14	61132212	Porca sextavada	4	
15	61431016	Porca auto fren.Alta	8	
16	62010220	Arruela lisa	4	
17	62010224	Arruela lisa	4	
18	62050514	Arruela de pressão	10	
19	62050518	Arruela de pressão	8	
20	62050522	Arruela de pressão	2	
21	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
22	74094039	Adesivo - Adaptador Case Farmall 95	2	

2 - Kit Adaptador Case Farmall 95 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


3 - Kit Adaptador JD 7500-7505-7515-6600-6605-6615 Laader 10.000



3 - Kit Adaptador JD 7500-7505-7515-6600-6605-6615 Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27015400	Kit Adaptador JD 7500 / 7505 / 7515 / 6600 / 6605 / 6615	1	
3	27015500	Adaptador esquerdo JD 7515	1	
4	27015600	Adaptador direito JD 7515	1	
5	27107501	Tubo de descarga	1	
6	60178474	Parafuso cabeça sextavada	6	
7	60178592	Parafuso cabeça sextavada	14	
8	61111812	Porca sextavada	14	
9	61132212	Porca sextavada	4	
10	62010224	Arruela lisa	4	
11	62050518	Arruela de pressão	14	
12	62050522	Arruela de pressão	2	
13	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
14	74094020	Adesivo - Adaptador JD 7515	2	

3 - Kit Adaptador JD 7500-7505-7515-6600-6605-6615 Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


4 - Kit Adaptador JD 6300-6405-6415 Laader 8.500



4 - Kit Adaptador JD 6300-6405-6415 Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27107500	Kit Adaptador JD 6300 / 6405 / 6415	1	
3	27107501	Tubo de descarga	1	
4	27107600	Adaptador esquerdo JD 6415	1	
5	27107700	Adaptador direito JD 6415	1	
6	60178480	Parafuso cabeça sextavada	6	
7	60178592	Parafuso cabeça sextavada	14	
8	61111812	Porca sextavada	14	
9	61132212	Porca sextavada	4	
10	62010220	Arruela lisa	6	
11	62010224	Arruela lisa	4	
12	62050518	Arruela de pressão	20	
13	62050522	Arruela de pressão	2	
14	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
15	74094024	Adesivo - Adaptador JD 6415	2	


4 - Kit Adaptador JD 6300-6405-6415 Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

5 - Kit Adaptador JD 5603 / 5605 / 5700 / 5705 - Loader 5.000




5 - Kit Adaptador JD 5603 / 5605 / 5700 / 5705 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
X	27209000	Kit Adaptador JD 5603/5605/5700/5705	1	
3	27209001	Suporte	2	
4	27209002	Tubo de descarga	1	
5	27209100	Adaptador esquerdo JD 5705	1	
6	27209200	Adaptador direito JD 5705	1	
7	27209700	Escada	1	
8	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60178081	Parafuso cabeça sextavada	6	
10	60178091	Parafuso cabeça sextavada	8	
11	60178474	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
13	61110809	Porca sextavada	4	
14	61111812	Porca sextavada	4	
15	61132212	Porca sextavada	4	
16	62010220	Arruela lisa	8	
17	62010224	Arruela lisa	4	
18	62050508	Arruela de pressão	4	
19	62050514	Arruela de pressão	6	
20	62050518	Arruela de pressão	8	
21	62050522	Arruela de pressão	2	
22	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
23	74094033	Adesivo - Adaptador JD 5705	2	

5 - Kit Adaptador JD 5603 / 5605 / 5700 / 5705 Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



6 - Kit Adaptador MF 296-297-298-299-630-640-650 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27015000	Adaptador esquerdo MF 297	1	
3	27015100	Adaptador direito MF 297	1	
4	27015200	Kit Adaptador MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650	1	
5	27015201	Suporte	2	
6	27017202	Suporte (op)	1	
7	27017203	Suporte (op)	1	
8	27017300	Suporte do filtro (op)	1	
9	27022100	Escada (op)	1	
10	60111603	Parafuso cabeça sextavada	1	
11	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
12	60177462	Parafuso cabeça sextavada	12	
13	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
14	61110809	Porca sextavada	4	
15	61111812	Porca sextavada	4	
16	61132212	Porca sextavada	4	
17	62010220	Arruela lisa	12	
18	62010224	Arruela lisa	4	
19	62020610	Arruela lisa	4	
20	62050508	Arruela de pressão	12	
21	62050518	Arruela de pressão	12	
22	62050522	Arruela de pressão	2	
23	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
24	74094013	Adesivo - Adaptador MF 297	2	


6 - Kit Adaptador MF 296-297-298-299-630-640-650 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



7 - Kit Adaptador MF 5320 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
X'	27027500	Kit Adaptador MF 5320	1	
1	27027501	Tirante	2	
2	27027600	Adaptador esquerdo MF 5320	1	
3	27027700	Adaptador direito MF 5320	1	
4	27105002	Arruela	4	
5	27106000	Suporte	1	
6	27106100	Suporte	1	
7	27207001	Tirante	1	
8	60178474	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60178478	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111812	Porca sextavada	4	
12	61112610	Porca sextavada	12	
13	62010220	Arruela lisa	8	
14	62050518	Arruela de pressão	12	
15	62050536	Arruela de pressão	6	
16	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
17	74094035	Adesivo - Adaptador MF 5320	2	

7 - Kit Adaptador MF 5320 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


8 - Kit Adaptador MF 292 Anterior a 2004 - Laader 8.500



8 - Kit Adaptador MF 292 Anterior a 2004 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27015201	Suporte	2	
3	27103500	Adaptador esquerdo - MF292	1	
4	27104000	Adaptador direito - MF292	1	
5	27104500	Kit Adaptador MF 292 anterior a 2004	1	
6	27104600	Escada (op)	1	
7	27202500	Caixa da bateria (op)	1	
8	60173679	Parafuso cabeça sextavada	8	
9	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61110809	Porca sextavada	4	
12	61111812	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62010220	Arruela lisa	16	
15	62010224	Arruela lisa	4	
16	62050508	Arruela de pressão	4	
17	62050518	Arruela de pressão	12	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094014	Adesivo - Adaptador MF 292 < 2004	2	

8 - Kit Adaptador MF 292 Anterior a 2004 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


9 - Kit Adaptador MF 5300-5310 - Laader 8.500



9 - Kit Adaptador MF 5300-5310 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105000	Kit Adaptador MF 5300 / 5310	1	
3	27105001	Tirante	1	
4	27105002	Arruela	4	
5	27105100	Adaptador esquerdo MF 5310	1	
6	27105200	Adaptador direito MF 5310	1	
7	27106000	Suporte	1	
8	27106100	Suporte	1	
9	60178474	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178478	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	61111812	Porca sextavada	4	
13	61112610	Porca sextavada	4	
14	61132212	Porca sextavada	4	
15	62010220	Arruela lisa	8	
16	62010224	Arruela lisa	4	
17	62050518	Arruela de pressão	12	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	62050536	Arruela de pressão	2	
20	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
21	74094018	Adesivo - Adaptador MF 5310	2	

9 - Kit Adaptador MF 5300-5310 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


10 - Kit Adaptador MF 292 Posterior a 2004 (tanque perforado) Laader 8.500



10 - Kit Adaptador MF 292 Posterior a 2004 (tanque perfurado) Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27015201	Suporte	2	
3	27106600	Kit Adaptador MF 292 posterior a 2004		
		Tanque perfurado	1	
4	27106700	Adaptador esquerdo MF 292	1	
5	27106800	Adaptador direito MF 292	1	
6	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
7	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
8	61111812	Porca sextavada	4	
9	61132212	Porca sextavada	4	
10	62010220	Arruela lisa	12	
11	62010224	Arreula lisa	4	
12	62050518	Arreula de pressão	12	
13	62050522	Arreula de pressão	2	
14	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
15	74094021	Adesivo - Adaptador MF 292	2	


10 - Kit Adaptador MF 292 Posterior a 2004 (tanque perfurado) Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

11 - Kit Adaptador MF 5275-5285-5290 (Cj. corta) Laader 5.000




11 - Kit Adaptador MF 5275-5285-5290 (Cj. corta) Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27015201	Suporte	2	
3	27104600	Escada (op)	1	
4	27204000	Kit Adaptador MF 5275 / 5285 / 5290	1	
5	27204100	Adaptador esquerdo MF 5275	1	
6	27204600	Adaptador direito MF 5275	1	
7	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
8	60178474	Parafuso cabeça sextavada	6	
9	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	61110809	Porca sextavada	4	
11	61111812	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62010220	Arruela lisa	14	
14	62010224	Arruela lisa	4	
15	62050508	Arruela de pressão	4	
16	62050518	Arruela de pressão	10	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
19	74094019	Adesivo - Adaptador MF 5275	2	

11 - Kit Adaptador MF 5275-5285-5290 (Cj. corta) Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	




12 - Adaptador MF 265-275-283-290-291 Tanque de Chapa Anterior a 2000 - Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27015201	Suporte	2	
3	27104600	Escada (op)	1	
4	27205400	Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 Anterior a 2000	1	
5	27205500	Adaptador esquerdo MF 290	1	
6	27205600	Adaptador direito MF 290	1	
7	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
8	60173697	Parafuso cabeça sextavada	8	
9	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61110809	Porca sextavada	4	
12	61111812	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62010220	Arruela lisa	16	
15	62010224	Arruela lisa	4	
16	62050508	Arruela de pressão	4	
17	62050518	Arruela de pressão	12	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094012	Adesivo - Adaptador MF 290	2	

12 - Adaptador MF 265-275-283-290-291 Tanque de Chapa Anterior a 2000 - Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



13 - Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 Posterior a 2000 Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27222001	Suporte	1	
4	27222002	Tubo de descarga (opc. p/ trator linha 4.000)	1	
X	27222000	Kit Adaptador MF 265 / 275 / após 2000	1	
5	27222100	Adaptador esquerdo MF 283	1	
6	27222200	Adaptador direito MF 283	1	
7	27224500	Suporte esquerdo	1	
8	27224600	Suporte direito	1	
9	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
10	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111812	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62010220	Arruela lisa	12	
14	62010224	Arruela lisa	4	
15	62050518	Arruela de pressão	12	
16	62050522	Arruela de pressão	2	
17	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
18	74094041	Adesivo - Adaptador MF 283	2	

13 - Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 Posterior a 2000 Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	




Nota: Item 4 (27228000) kit descarga
opcional para tratores modelo mais
alimentos.

Item: 2 (27033501) Tubo de descarga
opcional para trator MF 4291

14 - Kit Adaptador MF 4265 / 4275 / 4283 / 4290 / 4291 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27033501	Tubo de descarga MF 4299	1	
3	27105002	Arruela	4	
4	27222002	Tubo de descarga MF 4283 MA	1	
5	27222003	Tubo de descarga MF 4283	1	
X	27227000	Kit Adaptador MF 4283	1	
6	27227001	Suporte	1	
7	27227002	Suporte	1	
8	27227100	Adaptador esquerdo MF 4283	1	
9	27227200	Adaptador direito MF 4283	1	
10	27227800	Suporte esquerdo	1	
11	27227900	Suporte direito	1	
12	27228100	Suporte farol	2	
13	60117450	Parafuso cabeça sextavada	6	
14	60173675	Parafuso cabeça sextavada	8	
15	60178476	Parafuso cabeça sextavada	4	
16	60417458	Parafuso frances	1	
17	61110810	Porca sextavada	1	
18	61111018	Porca sextavada	4	
19	61132212	Porca sextavada	4	
20	62030710	Arruela lisa	1	
21	62030720	Arruela lisa	4	
22	62030724	Arruela lisa	4	
23	62050508	Arruela de pressão	7	
24	62050518	Arruela de pressão	12	
25	62050522	Arruela de pressão	2	
26	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
27	74094049	Adesivo - Adaptador MF 4283	2	


14 - Kit Adaptador MF 4265 / 4275 / 4283 / 4290 / 4291 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



15 - Kit Adaptador MF 4297 / 4299 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
X	27033500	Kit Adaptador MF 4299	1	
2	27033501	Tubo de descarga MF 4299	1	
3	27033600	Adaptador esquerdo MF 4299	1	
4	27033700	Adaptador direito MF 4299	1	
5	27034400	Suporte esquerdo	1	
6	27034500	Suporte direito	1	
7	27105002	Arruela	4	
8	27228100	Suporte farol	2	
9	60117450	Parafuso cabeça sextavada	6	
10	60173681	Parafuso cabeça sextavada	8	
11	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	61111812	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62030720	Arruela lisa	4	
15	62030724	Arruela lisa	4	
16	62050508	Arruela de pressão	6	
17	62050518	Arruela de pressão	12	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094050	Adesivo - Adaptador MF 4297 / 4299	2	

15 - Kit Adaptador MF4297 / 4299 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


16 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000



16 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27022500	Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 Laader 10.000	1	
3	27022600	Adaptador esquerdo NH TM 7010 / 7020	1	
4	27022700	Adaptador direito NH TM 7010 / 7020	1	
5	27023300	Suporte	1	
6	27105002	Arruela	4	
7	27207001	Tirante	1	
8	60178274	Parafuso cabeça sextavada	8	
9	60178468	Parafuso cabeça sextavada	12	
10	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111820	Porca sextavada	4	
12	61112610	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62010220	Arruela lisa	4	
15	62010224	Arruela lisa	4	
16	62050518	Arruela de pressão	16	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	62050536	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094030	Adesivo - Adaptador NH TM 7010 / 7020	2	

16 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


17 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500



17 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105001	Tirante	1	
3	27105002	Arreula	4	
4	27108200	Kit Adaptador NH 7630 (motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500	1	
5	27108300	Adaptador esquerdo NH 7630	1	
6	27108400	Adaptador direito NH 7630	1	
7	27108900	Suporte esquerdo	1	
8	27109000	Suporte direito	1	
9	27109200	Suporte	1	
10	27109300	Tubo de descarga	1	
11	60178082	Parafuso cabeça sextavada	1	
12	60178468	Parafuso cabeça sextavada	8	
13	60178476	Parafuso cabeça sextavada	4	
14	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
15	61111410	Porca sextavada	2	
16	61111820	Porca sextavada	4	
17	611112610	Porca sextavada	4	
18	61132212	Porca sextavada	4	
19	62010216	Arruela lisa	2	
20	62010220	Arruela lisa	4	
21	62010224	Arruela lisa	4	
22	62050518	Arruela de pressão	16	
23	62050522	Arruela de pressão	2	
24	62050536	Arruela de pressão	2	
25	74074051	Adesivo-logo marca JAN 75 mm	2	
26	74094027	Adesivo - Adaptador NH 7630	2	


17 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

18 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500




18 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27121500	Kit Adaptador NH 7630 Genesis	1	
4	27121600	Adaptador esquerdo NH 7630 Genesis	1	
5	27121700	Adaptador direito NH 7630 Genesis	1	
6	27122200	Suporte esquerdo	1	
7	27122300	Suporte direito	1	
8	60173661	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
10	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111812	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62010220	Arruela lisa	4	
14	62010224	Arruela lisa	4	
15	62050415	Arruela de pressão	12	
16	62050518	Arruela de pressão	4	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
19	74094032	Adesivo - Adaptador NH 7630 Genesis	2	

18 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	




19 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27022500	Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020	1	
3	27022600	Adaptador esquerdo NH TM 7020	1	
4	27022700	Adaptador direito NH TM 7020	1	
5	27023300	Suporte	1	
6	27105002	Arruela	4	
7	27207001	Tirante	1	
8	60178274	Parafuso cabeça sextavada	8	
9	60178468	Parafuso cabeça sextavada	12	
10	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111820	Porca sextavada	4	
12	61112610	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62010220	Arruela lisa	4	
15	62010224	Arruela lisa	4	
16	62050518	Arruela de pressão	16	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	62050536	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094030	Adesivo - Adaptador NH TM 7020	2	
20	27029100	Alça	2	

19 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



21 - Kit Adaptador NH TM 120 / 135 - Laader 10.000




x'

21 - Kit Adaptador NH TM 120 / 135 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
X'	27028200	Kit Adaptador NH TM 120 / 135	1	
2	27028300	Adaptador esquerdo NH TM 135	1	
3	27028400	Adaptador direito NH TM 135	1	
4	27028900	Suporte esquerdo	1	
5	27029000	Suporte direito	1	
6	27029100	Alça	2	
7	27105002	Arruela	4	
8	60178492	Parafuso cabeça sextavada	16	
9	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	61111812	Porca sextavada	4	
11	61132212	Porca sextavada	4	
12	62010224	Arruela lisa	4	
13	62030720	Arruela lisa	12	
14	62050518	Arruela de pressão	20	
15	62050522	Arruela de pressão	2	
16	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
17	74094040	Adesivo - Adaptador NH TM 135	2	

21 - Kit Adaptador NH TM 120 / 135 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


22 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM Posterior a 2007) Laader 8.500



22 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM Posterior a 2007) Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105001	Tirante	1	
3	27105002	Arruela	4	
4	27108200	Kit Adaptador NH 7630 (motor MWM Posterior a 2007)	1	
5	27108300	Adaptador esquerdo NH 7630	1	
6	27108400	Adaptador direito NH 7630	1	
7	27108900	Suporte esquerdo	1	
8	27109000	Suporte direito	1	
9	27109200	Suporte	1	
10	27109300	Tubo de descarga	1	
11	60178082	Parafuso cabeça sextavada	1	
12	60178468	Parafuso cabeça sextavada	8	
13	60178476	Parafuso cabeça sextavada	4	
14	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
15	61111410	Porca sextavada	2	
16	61111820	Porca sextavada	4	
17	611112610	Porca sextavada	4	
18	61132212	Porca sextavada	4	
19	62010216	Arruela lisa	2	
20	62010220	Arruela lisa	4	
21	62010224	Arruela lisa	4	
22	62050518	Arruela de pressão	16	
23	62050522	Arruela de pressão	2	
24	62050536	Arruela de pressão	2	
25	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
26	74094027	Adesivo - Adaptador NH 7630	2	

22 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM Posterior a 2007) Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


23 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500



23 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27121500	Kit Adaptador NH 7630 Genesis	1	
4	27121600	Adaptador esquerdo NH 7630 Genesis	1	
5	27121700	Adaptador direito NH 7630 Genesis	1	
6	27122200	Suporte esquerdo	1	
7	27122300	Suporte direito	1	
8	60173661	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
10	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111812	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62010220	Arruela lisa	4	
14	62010224	Arruela lisa	4	
15	62050415	Arruela de pressão	12	
16	62050518	Arruela de pressão	4	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
19	74094032	Adesivo - Adaptador NH 7630 Genesis	2	


23 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

24 - Kit Adaptador NH TS 6020 – Laader 8.500




24 - Kit Adaptador NH TS 6020 – Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27024700	Suporte traseiro	1	
3	27105002	Arruela	4	
4	27123200	Suporte traseiro	1	
5	27123300	Suporte	1	
6	27124600	Adaptador esquerdo NH TS 6020	1	
X	27124500	kit Adaptador NH TS 6020		
7	27124700	Adaptador direito NH TS 6020	1	
8	27207001	Tirante	1	
9	60178484	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178490	Parafuso cabeça sextavada	2	
11	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	60178598	Parafuso cabeça sextavada	2	
13	60188472	Parafuso cabeça sextavada	10	
14	61111018	Porca sextavada	2	
15	611111812	Porca sextavada	4	
16	61112610	Porca sextavada	4	
17	61132212	Porca sextavada	4	
18	62030720	Arruela lisa	8	
19	62030724	Arruela lisa	4	
20	62050518	Arruela de pressão	22	
21	62050522	Arruela de pressão	2	
22	62050536	Arruela de pressão	2	
23	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
24	74094036	Adesivo - Adaptador NH TS 6020	2	
28	74094036	Adesivo - Adaptador NH TS 6020	2	

24 - Kit Adaptador NH TS 6020 – Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



25 - Kit Adaptador NH TL 75 E / 85 E / 95 E (Motor MWM) Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27027501	Tirante	2	
2	27105002	Arruela	4	
X	27207000	Kit Adaptador NH TL 75 E	1 pç.	
3	27207001	Tirante	1	
4	27207100	Adaptador esquerdo NH TL 75 E	1	
5	27207200	Adaptador direito NH TL 75 E	1	
6	27207700	Suporte esquerdo	1	
7	27207800	Suporte direito	1	
8	60178291	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60178476	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178480	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	61111812	Porca sextavada	4	
13	61112610	Porca sextavada	12	
14	61431016	Porca auto frenante alta	4	
15	62030720	Arruela lisa	4	
16	62030728	Arruela lisa	8	
17	62050518	Arruela de pressão	12	
18	62050536	Arruela de pressão	6	
19	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094026	Adesivo - Adaptador NH TL 75E	2	


25 - Kit Adaptador NH TL 75 E / 85 E / 95 E (Motor MWM) Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



X

26 - Kit Adaptador NH TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 (Motor Iveco) Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27207001	Tirante	1	
4	27207700	Suporte esquerdo	1	
5	27207800	Suporte direito	1	
X	27208000	Kit Adaptador NH TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95/ 100	1	
6	27208100	Adaptador esquerdo NH TL 100	1	
7	27208200	Adaptador direito NH TL 100	1	
8	60178291	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60178468	Parafuso cabeça sextavada	2	
10	60178476	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178480	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	60178576	Parafuso cabeça sextavada	4	
13	61111812	Porca sextavada	4	
14	611112610	Porca sextavada	4	
15	61132212	Porca sextavada	4	
16	61431016	Porca auto fren.Alt	4	
17	62030720	Arruela lisa	6	
18	62030724	Arruela lisa	4	
19	62050518	Arruela de pressão	14	
20	62050522	Arruela de pressão	2	
21	62050536	Arruela de pressão	2	
22	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
23	74094029	Adesivo - Adaptador NH TL 100	2	


26 - Kit Adaptador NH TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 (Motor Iveco) Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



27 - Kit Adaptador Valmet 118.4 / 128.4 / 138.4 / 148.4 Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27011500	Adaptador esquerdo	1	
3	27012100	Adaptador direito	1	
4	27012300	Suporte	2	
5	27012301	Suporte	2	
6	27012400	Caixa da bateria (op)	1	
7	27012700	Adaptador p/ descarga	1	
8	27014500	Kit Adaptador Valmet 118.4 / 128.4 / 138.4 / 148.4	1	
9	60118072	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60177764	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178082	Parafuso cabeça sextavada	8	
12	60178486	Parafuso cabeça sextavada	8	
13	61111012	Porca sextavada	4	
14	61111410	Porca sextavada	16	
15	61132212	Porca sextavada	4	
16	62010216	Arruela lisa	8	
17	62010224	Arruela lisa	4	
18	62020220	Arruela lisa	8	
19	62050510	Arruela de pressão	4	
20	62050514	Arruela de pressão	16	
21	62050518	Arruela de pressão	8	
22	62050522	Arruela de pressão	2	
23	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
24	74094043	Adesivo - Adaptador Valmet 118.4	2	

27 - Kit Adaptador Valmet 118.4 / 128.4 / 138.4 / 148.4 Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


28 - Kit Adaptador Valtra BM 110 / BM 125 Laader 8.500



28 - Kit Adaptador Valtra BM 110 / BM 125 Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27110200	Kit Adaptador Valtra BM 110 / BM 125 (Posterior a 2006)	1	
4	27110201	Pino	2	
5	27110202	Suporte	2	
6	27110203	Mancal	2	
7	27110204	Tirante	1	
8	27110300	Adaptador esquerdo Valtra BM 125	1	
9	27110400	Adaptador direito Valtra BM 125	1	
10	27111000	Suporte esquerdo	1	
11	27111100	Suporte direito	1	
12	60178064	Parafuso cabeça sextavada	2	
13	60178468	Parafuso cabeça sextavada	12	
14	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
15	61111812	Porca sextavada	4	
16	61112610	Porca sextavada	4	
17	61132212	Porca sextavada	4	
18	61432211	Porca autoblocante	2	
19	62010220	Arruela lisa	4	
20	62010224	Arruela lisa	4	
21	62050518	Arruela de pressão	16	
22	62050522	Arruela de pressão	2	
23	62050536	Arruela de pressão	2	
24	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
25	74094028	Adesivo - Adaptador Valtra BM 125	2	

28 - Kit Adaptador Valtra BM 110 / BM 125 Laader 8.500				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


29 - Kit Adaptador Valtra BL 88 – Laader 5.000



29 - Kit Adaptador Valtra BL 88 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
X	27220000	Kit Adaptador Valtra BL 88	1	
3	27220001	Suporte	2	
4	27220100	Adaptador esquerdo Valtra BL 88	1	
5	27220200	Adaptador direito Valtra BL 88	1	
6	60178074	Parafuso cabeça sextavada	12	
7	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
8	61111812	Porca sextavada	4	
9	61132212	Porca sextavada	4	
10	62010216	Arruela lisa	4	
11	62010220	Arruela lisa	4	
12	62010224	Arruela lisa	4	
13	62050514	Arruela de pressão	12	
14	62050518	Arruela de pressão	4	
15	62050522	Arruela de pressão	2	
16	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
17	74094037	Adesivo - Adaptador Valtra BL 88	2	

29 - Kit Adaptador Valtra BL 88 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


30 - Kit Adaptador Valtra A-750 – Laader 5.000



30 - Kit Adaptador Valtra A-750 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27220001	Suporte	2	
X'	27222800	Kit Adaptador Valtra A-750	1	
4	27222801	Escape Valtra A-750	1	
5	27222900	Adaptador esquerdo Valtra A-750	1	
6	27223000	Adaptador direito Valtra A-750	1	
7	60178074	Parafuso cabeça sextavada	16	
8	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	61111812	Porca sextavada	4	
10	61132212	Porca sextavada	4	
11	62010216	Arruela lisa	8	
12	62010220	Arruela lisa	4	
13	62010224	Arruela lisa	4	
14	62050514	Arruela de pressão	16	
15	62050518	Arruela de pressão	4	
16	62050522	Arruela de pressão	2	
17	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
18	74094042	Adesivo - Adaptador Valtra A-750	2	

30 - Kit Adaptador Valtra A-750 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

31 - Kit Adaptador Valtra 1380 – Laader 10.000




x

31 - Kit Adaptador Valtra 1380 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27025001	Suporte	2	
X	27025000	kit Adaptador Valtra 1380	1	
3	27025100	Adaptador esquerdo Valtra 1380	1	
4	27025200	Adaptador direito Valtra 1380	1	
5	27025800	Tanque esquerdo	1	
6	27025900	Tanque direito	1	
7	27030900	Suporte contrapeso	1	
8	27105002	Arruela	4	
9	60117658	Parafuso cabeça sextavada	12	
10	60178476	Parafuso cabeça sextavada	20	
11	61111018	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62030712	Arruela lisa	12	
14	62030720	Arruela lisa	8	
15	62030724	Arruela lisa	4	
16	62050510	Arruela de pressão	12	
17	62050518	Arruela de pressão	20	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094034	Adesivo - Adaptador Valtra 1380	2	

31 - Kit Adaptador Valtra 1380 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


32 - Kit Adaptador Valtra 1580 – Laader 10.000



32 - Kit Adaptador Valtra 1580 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27025001	Suporte	2	
3	27025800	Tanque esquerdo	1	
4	27025900	Tanque direito	1	
X	27030200	kit Adaptador Valtra 1580	1	
5	27030300	Adaptador esquerdo Valtra 1580	1	
6	27030400	Adaptador direito Valtra 1580	1	
7	27030900	Suporte contrapeso	1	
8	27105002	Arruela	4	
9	60117658	Parafuso cabeça sextavada	12	
10	60178476	Parafuso cabeça sextavada	22	
11	61111812	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62030712	Arruela lisa	12	
14	62030720	Arruela lisa	4	
15	62030724	Arruela lisa	4	
16	62050510	Arruela de pressão	12	
17	62050518	Arruela de pressão	4	
18	62050522	Arruela de pressão	20	
19	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
20	74094045	Adesivo - Adaptador Valtra 1580	2	

32 - Kit Adaptador Valtra 1580 – Laader 10.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	


33 - Kit Adaptador Valtra 785 – Laader 5.000



33 - Kit Adaptador Valtra 785 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27012700	Adaptador p/ descarga	1	
3	27105002	Arruela	4	
X	27225000	Adaptador direito Valtra 785	1	
4	27225100	Adaptador esquerdo Valtra 785	1	
5	27225200	Adaptador direito Valtra 785	1	
6	27225700	Suporte traseiro	1	
7	27225800	Suporte traseiro	1	
8	60177764	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60178092	Parafuso cabeça sextavada	22	
10	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61111012	Porca sextavada	4	
12	61111812	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62030716	Arruela lisa	22	
15	62030720	Arruela lisa	4	
16	62030724	Arruela lisa	4	
17	62050510	Arruela de pressão	4	
18	62050514	Arruela de pressão	22	
19	62050518	Arruela de pressão	4	
20	62050522	Arruela de pressão	2	
21	74074051	Adesivo - logomarca JAN 75 mm	2	
22	74094047	Adesivo - Adaptador Valtra 785	2	

33 - Kit Adaptador Valtra 785 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	

34 - Kit Adaptador BM 100 – Laader 5.000



'X'

34 - Kit Adaptador BM 100 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27110201	Pino	2	
4	27110203	Pino	2	
5	27110204	Tirante	1	
X	27223500	Kit Adaptador BM 100	1	
6	27223600	Adaptador esquerdo Valtra BM 100	1	
7	27223700	Adaptador direito Valtra BM 100	1	
8	27224200	Suporte esquerdo	1	
9	27224300	Suporte direito	1	
10	60178064	Parafuso cabeça sextavada	2	
11	60178074	Parafuso cabeça sextavada	16	
12	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
13	61111812	Porca sextavada	4	
14	61112610	Porca sextavada	4	
15	61132212	Porca sextavada	4	
16	61432211	Porca autoblocante	2	
17	62010220	Arruela lisa	4	
18	62010224	Arruela lisa	4	
19	62050514	Arruela de pressão	16	
20	62050518	Arruela de pressão	4	
21	62050522	Arruela de pressão	2	
22	62050536	Arruela de pressão	2	
23	74074051	Adesivo-logomarca JAN 75 mm	2	
24	74094044	Adesivo - Adaptador Valtra BM 100	2	

34 - Kit Adaptador BM 100 – Laader 5.000				
Pos.	Código	Descrição	Quantidade	



Administração: Rua Senador Salgado Filho, 101
Fábrica: Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal 54
Fone: (0XX54) 3332-6500 - Fax: (0XX54) 3332-1712
e-mail: decom@jan.com.br
[http: www.jan.com.br](http://www.jan.com.br)
CEP 99470-000 - NÃO-ME-TOQUE - RS/BRASIL