

**Catálogo de Peças dos
Adaptadores**

Laader 5.000 - 8.500 - 10.000

Código da publicação: C LA58510 PO E03

Emissão: Agosto de 2009






Índice

1 - Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000	4
2 - Kit Adaptador JD 6300 / 6405 / 6415 - Laader 8.500	6
3 - Kit Adaptador JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515 - Laader 10.000	8
4 - Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290 - Laader 5.000	10
5 - Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 5275 / 5285 - Laader 5.000	12
6 - Kit Adaptador MF 292 < 2004 - Laader 8.500	14
7 - Kit Adaptador MF 292 > 2004 / MF 610 / MF 620 - Laader 8.500	16
8 - Kit Adaptador MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660 - Laader 10.000	18
9 - Kit Adaptador MF 5300 / 5310 - Laader 8.500	20
10 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000	22
11 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500	24
12 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500	26
13 - Kit Adaptador NH 8030 (Motor MWM) - Laader 10.000	28
14 - Kit Adaptador Valmet 118.4 - Laader 10.000	30
15 - Kit Adaptador Valtra BM 110 / 125 (Posterior a 2006) - Laader 8.500	32


1 - Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000



Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Plno	1	
2	27021000	Kit adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000	1	
3	27021001	Suporte	2	
4	27021002	Calço	4	
5	27021003	Mangueira	1	
6	27021004	Mangueira	1	
7	27021100	Adaptador ESQ. Agrale BX 6150	1	
8	27021200	Adaptador DIR. Agrale BX 6150	1	
9	27021700	Suporte	2	
10	27021800	Proteção	1	
11	27021900	Suporte da escada	1	
12	60118880	Parafuso cabeça sextavado	2	
13	60178096	Parafuso cabeça sextavado	8	
14	60178468	Parafuso cabeça sextavado	2	
15	61111018	Porca sextavada	2	
16	61111903	Porca sextavada	8	
17	61132212	Porca sextavada	6	
18	62010224	Arruela lisa	6	
19	62050518	Arruela de pressão	2	
20	62050522	Arruela de pressão	4	
21	62050523	Arruela de pressão	4	

Kit Adaptador Agrale BX 6150 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
22	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75 mm	2	
23	74094025	Adesivo - Adaptador Agrale BX 6150	2	


2 - Kit Adaptador JD 6300 / 6405 / 6415 - Laader 8.500



Kit Adaptador JD 6300 / 6405 / 6415 - Laader 8.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	27000004	Pino	1
2	27107500	Kit adaptador JD 6300 / 6405 / 6415	1
3	27107600	Adaptador esquerdo JD 6300 / 6405 / 6415	1
4	27107700	Adaptador direito JD 6300 / 6405 / 6415	1
5	60178592	Parafuso cabeça sextavada	14
6	61111812	Porca sextavada	14
7	61132212	Porca sextavada	4
8	62010224	Arruela lisa	4
9	62050518	Arruela de pressão	14
10	62050522	Arruela de pressão	2
11	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2
12	74094024	Adesivo - Adaptador JD 6300 / 6405 / 6415	2


Kit Adaptador JD 6300 / 6405 / 6415 - Laader 8.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

3 - Kit Adaptador JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515 - Laader 10.000




Kit Adaptador JD 6615 / 7500 / 7505 / 7505 / 7515 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27015400	Kit adaptador JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515	1	
3	27015500	Adaptador esq. JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515	1	
4	27015600	Adaptador dir. JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515	1	
5	60178592	Parafuso cabeça sextavada	12	
6	61111812	Porca sextavada	12	
7	61132212	Porca sextavada	4	
8	62010224	Arruela lisa	4	
9	62050518	Arruela de pressão	12	
10	62050522	Arruela de pressão	2	
11	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	
12	74094020	Adesivo - Adaptador JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515	2	

Kit Adaptador JD 6615 / 7500 / 7505 / 7515 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	



Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290 - Laader 5.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27104001	Suporte	2	
3	27104600	Escada (opcional)	1	
4	27205400	Kit adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290	1	
5	27205500	Adaptador esquerdo MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290	1	
6	27205600	Adaptador direito MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290	1	
7	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
8	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	61110809	Porca sextavada	4	
11	61111820	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62010220	Arruela lisa	16	
14	62010224	Arruela lisa	4	
15	62050418	Arruela de pressão	12	
16	62050508	Arruela de pressão	4	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	


Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290 - Laader 5.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
19	74094012	Adesivo - Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 291 / 5290	2	



Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 5275 / 5285 - Laader 5.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27015201	Suporte	2	
3	27104600	Escada (opcional)	1	
4	27204000	Kit adaptador	1	
5	27204100	Adaptador esq. MF 265 / 275 / 283 / 290 / 5275 / 5285	1	
6	27204600	Adaptador dir. MF 265 / 275 / 283 / 290 / 5275 / 5285	1	
7	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
8	60178474	Parafuso cabeça sextavada	6	
9	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	61110809	Porca sextavada	4	
11	61111820	Porca sextavada	4	
12	61132212	Porca sextavada	4	
13	62010220	Arruela lisa	14	
14	62010224	Arruela lisa	4	
15	62050418	Arruela de pressão	10	
16	62050508	Arruela de pressão	4	
17	62050522	Arruela de pressão	2	
18	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	
19	74094019	Adesivo - Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 5275 / 5285	2	

Kit Adaptador MF 265 / 275 / 283 / 290 / 5275 / 5285 - Laader 5.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	


6 - Kit Adaptador MF 292 < 2004 - Laader 8.500



Kit Adaptador MF 292 < 2004 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27103500	Adaptador dir. mf 292 < 2004	1	
3	27104000	Adaptador esq. MF 292 < 2004	1	
4	27104001	Suporte	2	
5	27104500	Kit adaptador - MF 292 < 2004	1	
6	27104600	Escada (opcional)	1	
7	27202500	Caixa de bateria (opcional)	1	
8	60173679	Parafuso cabeça sextavada	8	
9	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	61110809	Porca sextavada	4	
12	61111820	Porca sextavada	4	
13	61132212	Porca sextavada	4	
14	62010220	Arruela lisa	16	
15	62010224	Arruela lisa	4	
16	62050418	Arruela de pressão	8	
17	62050508	Arruela de pressão	4	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	
20	74094014	Adesivo - Adaptador MF 292 < 2004	2	


Kit Adaptador MF 292 < 2004 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	

7 - Kit Adaptador MF 292 > 2004 / MF 610 / MF 620 - Laader 8.500



Kit Adaptador MF 292 > 2004 / MF 610 / MF 620 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27015201	Suporte	2	
3	27106600	Kit adaptador MF 292 / 610 / 620	1	
4	27106700	Adaptador esquerdo MF 292 / 610 / 620	1	
5	27106800	Adaptador direito MF 292 / 610 / 620	1	
6	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
7	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
8	61111820	Porca sextavada	4	
9	61132212	Porca sextavada	4	
10	62010220	Arruela lisa	12	
11	62010224	Arruela lisa	4	
12	62050518	Arruela de pressão	12	
13	62050522	Arruela de pressão	2	
14	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	
15	74094021	Adesivo - Adaptador MF 292 / 610 / 620	2	


Kit Adaptador MF 292 > 2004 / MF 610 / MF 620 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	



Kit Adaptador MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27015000	Adaptador esquerdo MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660	1	
3	27015100	Adaptador direito MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660	1	
4	27015200	Kit adaptador MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660	1	
5	27015201	Suporte	2	
6	27017202	Suporte (opcional) (modelo antigo com tanque de combustível metálico)	1	
7	27017203	Suporte (opcional) (modelo antigo com tanque de combustível metálico)	1	
8	27017300	Suporte do filtro (opcional) (modelo antigo com tanque de combustível metálico)	1	
9	27104600	Escada (opcional) (modelo antigo com tanque de combustível metálico)	1	
10	60173673	Parafuso cabeça sextavada	8	
11	60177462	Parafuso cabeça sextavada	12	
12	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
13	61110809	Porca sextavada	12	
14	61111820	Porca sextavada	4	
15	61132212	Porca sextavada	4	

Kit Adaptador MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
16	62010220	Arruela lisa	12	
17	62010224	Arruela lisa	4	
18	62020610	Arruela lisa	4	
19	62050508	Arruela de pressão	12	
20	62050518	Arruela de pressão	12	
21	62050522	Arruela de pressão	2	
22	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	
23	74094013	Adesivo - Adaptador MF 296 / 297 / 298 / 299 / 630 / 640 / 650 / 660	2	


9 - Kit Adaptador MF 5300 / 5310 - Laader 8.500



Kit Adaptador MF 5300 / 5310 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27105000	Kit adaptador MF 5300 / 5310	1	
3	27105001	Tirante	1	
4	27105002	Arruela	4	
5	27105100	Adaptador esquerdo MF 5300 / 5310	1	
6	27105200	Adaptador direito MF 5300 / 5310	1	
7	27106000	Suporte	1	
8	27106100	Suporte	1	
9	60178474	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60178478	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178574	Parafuso cabeça sextavada	4	
12	61111820	Porca sextavada	4	
13	61112610	Porca sextavada	4	
14	61132212	Porca sextavada	4	
15	62010220	Arruela lisa	8	
16	62010224	Arruela lisa	4	
17	62050518	Arruela de pressão	12	
18	62050522	Arruela de pressão	2	
19	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75mm	2	
20	74094018	Adesivo - Adaptador MF 5300 / 5310	2	

Kit Adaptador MF 5300 / 5310 - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	


10 - Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000



Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	27000004	Pino	1
2	27022500	Kit adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000	1
3	27022600	Adaptador ESQ NH TM 7010 / 7020	1
4	27022700	Adaptador DIR NH TM 7010 / 7020	1
5	27023300	Suporte	1
6	27105002	Arruela	4
7	27207001	Tirante	1
8	60178274	Parafuso cabeça sextavado	8
9	60178468	Parafuso cabeça sextavado	12
10	60178576	Parafuso cabeça sextavado	4
11	61111820	Porca sextavada	4
12	61112610	Porca sextavada	4
13	61132212	Porca sextavada	4
14	62010220	Arruela lisa	4
15	62010224	Arruela lisa	4
16	62050518	Arruela de pressão	16
17	62050522	Arruela de pressão	2
18	62050536	Arruela de pressão	2
19	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75 mm	2
20	74094030	Adesivo - Adaptador NH TM 7010 / 7020	2

Kit Adaptador NH TM 7010 / 7020 - Laader 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.


11 - Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500



Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27105001	Tirante	1	
3	27105002	Arruela	4	
4	27108200	Kit adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500	1	
5	27108300	Adaptador ESQ NH 7630	1	
6	27108400	Adaptador DIR. NH 7630	1	
7	27108900	Suporte esquerdo	1	
8	27109000	Suporte direito	1	
9	27109200	Suporte	1	
10	27109300	Tubo de descarga	1	
11	60178082	Parafuso cabeça sextavado	1	
12	60178468	Parafuso cabeça sextavado	8	
13	60178476	Parafuso cabeça sextavado	4	
14	60178576	Parafuso cabeça sextavado	4	
15	61111410	Porca sextavada	2	
16	61111820	Porca sextavada	4	
17	61112610	Porca sextavada	4	
18	61132212	Porca sextavada	4	
19	62010216	Arruela lisa	2	
20	62010220	Arruela lisa	4	
21	62010224	Arruela lisa	4	

Kit Adaptador NH 7630 (Motor MWM posterior a 2007) - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
22	62050518	Arruela de pressão	16	
23	62050522	Arruela de pressão	2	
24	62050536	Arruela de pressão	2	
25	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75 mm	2	
26	74094027	Adesivo - Adaptador NH 7630	2	


12 - Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500



Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	27000004	Pino	1
2	27105002	Arruela	4
3	27121500	Kit adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500	1
4	27121600	Adaptador ESQ_NH 7630 Genesis	1
5	27121700	Adaptador DIR_NH 7630 Genesis	1
6	27122200	Suporte esquerdo	1
7	27122300	Suporte direito	1
8	60173661	Paraf.Cab.Sext. 3/4"NC x 1.3/4"8,8 ZB	4
9	60173673	Paraf.Cab.Sext. 3/4"NC x 3.1/4"8,8 ZB	8
10	60178576	Paraf.Cab.Sext.M20X1,5X75 DIN 960 8.8 ZB	4
11	61111820	Porca sext.M20X1.5 DIN 934 ZB	4
12	61132212	Porca sextavada M24x2 DIN 934 8. ZB	4
13	62010220	Arruela lisa A 21 DIN 9021 ZB	4
14	62010224	Arruela lisa A 24.5 DIN 9021 ZB	4
15	62050415	Arruela de pressão Ø 3/4"	12
16	62050518	Arruela de pressão B 20 DIN 127 ZB	4
17	62050522	Arruela de pressão B24 DIN 127 ZB	2

Kit Adaptador NH 7630 Genesis - Laader 8.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
18	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75 mm	2
19	74094032	Adesivo - Adaptador NH 7630 Genesis	2


13 - Kit Adaptador NH 8030 (Motor MWM) - Laader 10.000



Kit Adaptador NH 8030 (Motor MWM) - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27024000	Kit adaptador NH 8030 (Motor MWM)-Laader 10.000	1	
3	27024100	Adaptador ESQ.NH 8030	1	
4	27024200	Adaptador DIR.NH 8030	1	
5	27024700	Suporte traseiro	1	
6	27105002	Arruela	4	
7	27109000	Suporte direito	1	
8	27109200	Suporte	1	
9	27109300	Tubo de descarga	1	
10	27207001	Tirante	1	
11	60178082	Parafuso cabeça sextavado	1	
12	60178468	Parafuso cabeça sextavado	8	
13	60178476	Parafuso cabeça sextavado	4	
14	60178576	Parafuso cabeça sextavado	4	
15	61111410	Porca sextavada	2	
16	61111820	Porca sextavada	4	
17	61112610	Porca sextavada	4	
18	61132212	Porca sextavada	4	
19	62010216	Arruela lisa	2	
20	62010220	Arruela lisa	4	
21	62010224	Arruela lisa	4	

Kit Adaptador NH 8030 (Motor MWM) - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
22	62050518	Arruela de pressão	16	
23	62050522	Arruela de pressão	2	
24	62050536	Arruela de pressão	2	
25	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75 mm	2	
26	74094031	Adesivo - Adaptador NH 8030	2	


14 - Kit Adaptador Valmet 118.4 - Laader 10.000



Kit Adaptador Valmet 118.4 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27011500	Adaptador esquerdo	1	
3	27012100	Adaptador direito	1	
4	27012300	Suporte	2	
5	27012400	Caixa de bateria (opcional)	1	
6	27012700	Adaptador p/ descarga	1	
7	27014500	Kit adaptador Valmet 118.4	1	
8	60118072	Parafuso cabeça sextavada	4	
9	60177462	Parafuso cabeça sextavada	4	
10	60177764	Parafuso cabeça sextavada	4	
11	60178486	Parafuso cabeça sextavada	8	
12	61110809	Porca sextavada	4	
13	61111012	Porca sextavada	4	
14	61111410	Porca sextavada	4	
15	61132212	Porca sextavada	4	
16	62010216	Arruela lisa	8	
17	62010224	Arruela lisa	4	
18	62020220	Arruela lisa	8	
19	62050508	Arruela de pressão	4	
20	62050510	Arruela de pressão	4	
21	62050514	Arruela de pressão	4	
22	62050518	Arruela de pressão	8	
23	62050522	Arruela de pressão	2	

Kit Adaptador Valmet 118.4 - Laader 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	

15 - Kit Adaptador Valtra BM 110 / 125 (Posterior a 2006) - Laader 8.500



Kit Adaptador Valtra BM 110 / 125 (Posterior a 2006) - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
1	27000004	Pino	1	
2	27105002	Arruela	4	
3	27110200	Kit adaptador Valtra BM 110 / 125	1	
4	27110201	Pino	2	
5	27110202	Suporte	2	
6	27110203	Bucha	2	
7	27110204	Tirante	1	
8	27110300	Adaptador ESQ. Valtra BM 110 / 125	1	
9	27110400	Adaptador DIR. Valtra BM 110 / 125	1	
10	27111000	Suporte esquerdo	1	
11	27111100	Suporte direito	1	
12	60178064	Parafuso cabeça sextavado	2	
13	60178468	Parafuso cabeça sextavado	12	
14	60178574	Parafuso cabeça sextavado	4	
15	61111820	Porca sextavada	4	
16	61112610	Porca sextavada	4	
17	61132212	Porca sextavada	4	
18	61432211	Porca auto frenante	2	
19	62010220	Arruela lisa	4	
20	62010224	Arruela lisa	4	

Kit Adaptador Valtra BM 110 / 125 (Posterior a 2006) - Laader 8.500				
Pos.	Código	Denominação	Quant.	
21	62050518	Arruela de pressão	16	
22	62050522	Arruela de pressão	2	
23	62050536	Arruela de pressão	2	
24	74074051	Adesivo - Logo marca JAN 75 mm	2	
25	74094028	Adesivo - Adaptador Valtra BM 110 / 125	2	



Administração: Rua Senador Salgado Filho, 101
Fábrica: Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal 54
Fone: (0XX54) 3332-6500 - Fax: (0XX54) 3332-1712
e-mail: decom@jan.com.br
[http: www.jan.com.br](http://www.jan.com.br)
CEP 99470-000 - NÃO-ME-TOQUE - RS/BRASIL